

中山市德邦涂料实业有限公司  
有机废气处理设施

操

作

维

护

规


程

中山市德邦涂料实业有限公司

2020 年 10 月



## 一、处理工艺流程图



## 二、开机前检查

- 1、检查废气排气管线，确保其良好；
- 2、检查活性炭吸附箱内的活性炭是否饱和，如饱和需要进行更换；
- 3、检查废气输送风机是否完好。

## 三、开机程序

- 4、检查管道阀门情况有无异常；
- 5、电机运行程序
  - a、打开电柜内的电源总开关，按下电源启动按钮；
  - b、开启离心通风机；

## 四、关机程序

- a、关闭离心风机；
- b、最后关总电源，保养好设备。



## 五、注意事项

- a、操作人员在运行操作时，必须要认真、负责，要善于分析和总结经验；
- b、定期检查、维护机器设备，给风机添加机油及设施内附着异物，出现故障要及时排除。要注意场内的清洁卫生；
- d、定期更换活性炭吸附塔的活性炭。

